

Wellon firmware frissítés

A legújabb szoftver telepítése után előfordulhat, hogy bizonyos programozandó eszközök esetén egy művelet, (pl olvasás) megindításakor a szoftver egy üzenetben kiírja, hogy a szoftver túl régi, frissíteni szükséges és nem lehet vele elvégezni az adott programozási feladatot. Ebben az esetben frissíteni kell a programozó firmware-t.

1. Csatlakoztasd a programozót. Ha a szoftver rendben elindította a programozót, menj a Súgó -> Rendszer frissítés menüpontra.
2. A programozó kérni fogja, hogy csatlakoztasd le az USB-t és kapcsold ki/be a programozót (VP-590, 390 esetén húzd ki/be a tápot.) Kapcsold ki a készüléket majd ezután húzd ki az usb kábelt is.
3. Kapcsold be a készüléket (vagy dugd vissza a táp csatlakozót) és csak ezután dugd vissza az USB kábelt. Fontos a sorrend! Okézd le az ablakot.
4. A programozó kérni fogja, hogy csatlakoztasd újra az USB kábelt. Húzd ki és dugd be. Majd okézd le az ablakot. Ekkor mindkét led kialszik a programozón.
5. Csatlakoztasd ki/be ismét az USB kábelt és várj. Néhány másodpercen belül megkezdődik a rendszer frissítése. A végén kérni fog egy ismételt USB kábel ki/be csatlakoztatást. Ha rendben lezajlott, mindkét led világít a készüléken.
6. Indítsd újra a programozót és a szoftvert.

www.epromirok.hu